



# Vehicle Service Records (VSR Explorer)

## Repair history B-666505

Registration nr: CY591FJ  
Market type: FH13A42T

Chassis nr: B-666505  
Country: FRA

VIN nr: YV2RG30A8DB666505  
Delivery date: 2013-09-11

PC	Type	Code	Description (English)	#
<b>2023-08-30 - Mileage: 1003244 - Order nr: 3222109</b>				
	🔧		MODIFICATION IMPULSION	
	🔧		Vérification des plombs et scellés	
	🔧		sur le système du limiteur de vitesses	
	🔧		Etablissement de l'attestation N°8.	
	🔧		Descriptif des travaux :	
	🔧		Vérification de la validité et de la	
	🔧		Descriptif des travaux :	
	🔧		Vérification de la validité et de la	
	🔧		conformité du contrôlographe,	
	🔧		Contrôle de la dimension des pneus	
	🔧		par rapport à l'indication de la plaque	
	🔧		du contrôlographe,	
	🔧		Contrôle des impulsions et réglage	
	🔧		des impulsions,	
🔧	*	GPATT	ATTESTATION LIMITEUR (uniquement GPSS)	
🔧	🔧	VO-3943978	FILM	1
🔧	🔧	VO-22834977	DECAL	1
🔧	🔧	VO-2752100	Yearly legal speed limiter certification	0.9
	🔧		vitesse. S'applique seulement au marché français	
<b>2023-06-21 - Mileage: 988589 - Order nr: 3221556</b>				
	🔧		REDUCTION DE COUPLE	
🔧	🔧	VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
	🔧		diagnostic	
🔧	🔧	VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
	🔧		VOYANT MOTEUR CLIGNOTE	
	🔧		-----	
	🔧		-----	
🔧	🔧	VO-2584600	SCR system, test	0.5
	🔧		BRANCHEMENT DE L OUTIL DE DIAGNOSTIC	
	🔧		RECHERCHE DE PANNE	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	🔧		TESTDE MISE EN PRESSION DU MODULE ADBLUE	
	🔧		DEFAULT INJECTEUR COURT CIRCUIT PAR INTERMITENCE	
	🔧		EFFACEMENT DES DEFAULTS	
	🔧		REMISE EN SERVICE SYSTEME	
	🔧		VEHICULE REPARTI	
	🔧		-----	
	🔧		PREVOIR ECHANGE DE L INJECTEUR ADBLUE SI DEFAULT REVIENT	
🔧	🔧	LO-258	Recherche de panne sur adblue	0.3
<b>🔍 2023-04-17 - Mileage: 972265 - Order nr: 3221004</b>				
	🔧		DEFAULT ELECTRIQUE AU TABLEAU DE BORD	
🔧	🔧	VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
	🔧		diagnostic	
🔧	🔧	VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
🔧	🔧	VO-1709200	Replace hardware, programming	0.2
🔧	🔧	VO-3710200	Electric wires and connections, check	1
🔧	🔧	VO-992453	FUSE	2
	🔧		RECHERCHE DE PANNE SUR PROBLEME FCIOM	
	🔧		ESSAI D UN BOITIER FCIOM	
	🔧		CONTROLES DES ALIMENTATIONS FCIOM	
	🔧		CONNECTEUR B NON ALIMENTE	
	🔧		CHANGEMENT FUSIBLE	
🔧	*	ENVIR	Participation environnementale	
🔧	*	FOURN	PETITES FOURNITURES	
<b>🔍 2022-10-21 - Mileage: 923316 - Order nr: 2222440</b>				
	🔧		VOYANT TRACTION REDUITE	
🔧	🔧	VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
	🔧		diagnostic	
🔧	🔧	VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
	🔧		CONTROLE DES CODES DEFAULTS (DEFAULT REGULIER DANS LE MODULE	
	🔧		ADBLUE), PROGRAMMATION AVEC MISE A JOUR DU BOITIER ACM ET	
	🔧		EFFACEMENT DES DEFAULTS	
	🔧		.	
🔧	🔧	VO-1702600	Program control unit	0.4
	🔧		.	
	🔧		Fin des travaux le 21/10/2022	
<b>🔍 2022-09-13 - Mileage: 915632 - Order nr: 2222063</b>				
	🔧		DEFAULT DE PASSAGE DE VITESSE	
🔧	🔧	VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2

PC	Type	Code	Description (English)	#
	🔧		<i>diagnostic</i>	
🟢	🟡	VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
🟢	🟡	VO-4317000	Gearbox, remove	1.1
🟢	🟡	VO-4817000	Power take-off, remove	0.3
🟢	🟡	VO-4316500	Gearbox, disassemble-inspect-prepare for transport	3.8
	🔧		<i>vérification</i>	
🟢	🟡	VO-4319700	Input shaft, overhaul	0.9
🟢	🟡	VO-4317200	Gearbox, install	1.2
🟢	🟡	VO-4817200	Power take-off, install	0.4
🟢	🟡	VO-4007000	Gearbox, clutch, engagement point, calibration	0.2
	🔧		<i>d'engagement, calibrage</i>	
🟢	🟡	VO-1752300	Gearbox oil and filter, replace	0.4
	🔧		<i>échange de filtre. Poste de graissage</i>	
🟢	🔧	DIV-298844	LOT DE SYNCHRO	1
🟢	🔧	VO-20483426	SEALING RING	1
🟢	🔧	VO-995906	HEXAGON SCREW	4
🟢	🔧	VO-984050	HEXAGON NUT	4
🟢	🔧	VO-949647	O-RING	1
🟢	🔧	VO-20853153	PLANE GASKET	1
🟢	🔧	VO-20779040	OIL FILTER KIT	1
🟢	🔧	FR3-SHE85136278S	VOLVO SYNTHETIC GE	18.5
🟢	🔧	VO-23873546	OIL DISTRIBUTOR	1
🟢	🔧	VO-949656	O-RING	2
🟢	🔧	VO-23815074	SEALING RING	2
🟢	🔧	VO-948211	CABLE TIE	15
🟢	🔧	VO-980464	CABLE TIE	20
🟢	✳	FOURN	PETITES FOURNITURES	
🟢	✳	ENVIR	Participation environnementale	
🟢	🔧	VO-23166990	STOP BRACKET	1
🟢	🔧	VO-20497205	GASKET	1
🟢	🔧	FR3-ELEE2725	UNION RAPIDE MALE	1
	🔧		<i>CONTROLE TEST DES VITESSES ET DEPOSE DE LA BOITE POUR LA</i>	
	🔧		<i>REMISE EN ETAT DU MEDiateur SPLIT</i>	
	🔧		.	
🔍 <b>2022-08-12 - Mileage: 909588 - Order nr: 2221829</b>				
🟢	🟡	VO-2141300	Valves and unit injectors, adjust	1.8
🟢	🔧	VO-23243881	EXHAUST PIPE	1
	🔧		<i>REF POSE 23243881 2150</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
		LO-252	TUYAUX ET POT D'ECHAPPEMENT	0.6
			REGLAGE DES CULBUTEURS	
			.	
		FOURN	PETITES FOURNITURES	
			.	
		ENVIR	Participation environnementale	
			Fin des travaux le 12/08/2022	
			REPLACEMENT DU FLEXIBLE D'ECHAPPEMENT (FISSURE).	
			.	
<b>2022-07-15 - Mileage: 898579 - Order nr: 2221590</b>				
			DEFAUT DE PRESSION DE CARBURANT	
		VO-2330600	Fuel filter, replace (one)	0.2
		VO-2331100	Filter, water separator, replace	0.3
		VO-22988765	FUEL FILTER	1
		VO-21380475	FUEL FILTER	1
			CONTROLE ET REMPLACEMENT DES FILTRES A GASOIL	
			DEPOSE DE LA JAUGE A GASOIL ET NETTOYAGE DU PREFILTRE	
			CONTROLE DE LA PRESION DE CARBURANT	
			.	
		VO-2301700	Fuel supply pressure, check	0.2
			contrôle. PC	
		VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
			diagnostic	
		VO-2341500	Fuel tank strainer, clean and drain condensation water	0.4
		VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
		FOURN	PETITES FOURNITURES	
			.	
		ENVIR	Participation environnementale	
			Fin des travaux le 15/07/2022	
<b>2022-07-04 - Mileage: 898179 - Order nr: 2221524</b>				
			FUITE D'AIR DANS CLOCHE D'EMBRAYAGE	
		VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
			diagnostic	
		VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
		VO-22327063	SOLENOID VALVE	1
			REF POSE 22327065 SN02932668 2022 03 18	
		VO-948211	CABLE TIE	3
		VO-4118300	Valve assembly, clutch, replace	0.5

PC	Type	Code	Description (English)	#
	🔧		CONTROLE TEST ET REMPLACEMENT DE LA VANNE DE COMMANDE	
	🔧		D'EMBRAYAGE	
	🔧		.	
🌱	*	FOURN	PETITES FOURNITURES	
	🔧		.	
🌱	*	ENVIR	Participation environnementale	
	🔧		Fin des travaux le 04/07/2022	
<b>🔍 2022-01-11 - Mileage: 842591 - Order nr: 2220079</b>				
	🔧		VOYANT QUALITÉ ADBLUE INCORRECT, REDUCTION DE COUPLE	
🌱	🔧	VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
	🔧		diagnostic	
🌱	🔧	VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
🌱	🔧	VO-2545600	Exhaust aftertreatment diagnostics	0.5
🌱	*	ENVIR	Participation environnementale	
🌱	🔧	VO-22827993	SENSOR	1
	🔧		REF POSE 22827993 sns 0371A AAA2070810000 4-02 211222-0332	
	🔧		22827993 POST SCR SNS 24V TR009A	
	🔧		REF DEPOSE 21984358 5WK9 6717A 13W 323050004	
	🔧		d'échappement	
🌱	🔧	VO-2583700	NOx sensor, replace	0.4
🌱	🔧	VO-2506500	Exhaust aftertreatment system analysis	0.5
	🔧		d'échappement, analyse	
	🔧		DANS 36H	
	🔧		CORRECTION:	
	🔧		CONTROLE DES CODES DEFAUT, TEST LECTURE DES CAPTEURS ET	
	🔧		REPLACEMENT DU CAPTEUR NOX	
	🔧		.	
	🔧		Fin des travaux le 11/01/2022	
<b>🔍 2021-10-25 - Mileage: 821918 - Order nr: 122296</b>				
	🔧		PROBLEME DE DEMARRAGE	
🌱	🔧	VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
	🔧		diagnostic	
🌱	🔧	VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
🌱	🔧	FR3-VAR23446985	BATTERIE VOLVO 225	2
	🔧		REF POSE H8E174292 0074 611690 27/21	
🌱	🔧	VO-23937503	SENSOR	1
🌱	🔧	VO-980464	CABLE TIE	6
	🔧		REF POSE VOLVO 23937503 23937488 10R-03 10289 2021 03 26	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	🔍		REF POSE H8E174283 00598 611690 27/21	
	🔍		REF DEPOSE H8E954153 0014 611690 26/19	
	🔍		REF DEPOSE H8E954153 0005 611690 26/19	
	🔍		S5279688	
	🔍		REF DEPOSE 21735603	
🔍	🔍	VO-3110200	Batteries, replace (all)	0.4
	🔍		CONSTAT, LA BORNE MOINS DE LA BATTERIE AR EST FONDUE	
	🔍		REPLACEMENT DES DEUX BATTERIES ET DU CAPTEUR	
	🔍		.	
	🔍		.	
🔍	✳	ENVIR	Participation environnementale	
	🔍		Fin des travaux le 25/10/2021	
🔍 <b>2021-10-14 - Mileage: 819691 - Order nr: 0583162</b>				
	🔍		Repair without detail info	
🔍 <b>2021-08-17 - Mileage: 799640 - Order nr: 1221788</b>				
	🔍		Repair without detail info	
🔍 <b>2021-08-06 - Mileage: 793798 - Order nr: 1280077</b>				
🔍	✳	AUTST	AUTRE SOUS TRAITANCE	
	🔍		avoir effectué suite erreur de frappe ( 3750 au lieu de	
	🔍		37.50)	
🔍 <b>2021-07-20 - Mileage: 793799 - Order nr: 1280070</b>				
	🔍		AVOIR PARTIEL SELON CONDDITION REMISE CLIENT	
	🔍		.	
🔍	✳	GARMO	AVOIR commercial sur M.O	
🔍	✳	GARPT	AVOIR commercial sur pièces	
🔍 <b>2021-07-16 - Mileage: 793799 - Order nr: 1221568</b>				
	🔍		REPLACEMENT DE L'ANTI-BROUILLARD AVG	
🔍	🔍	VO-3564800	Fog lamp, new install (accessories)	0.6
🔍	🔍	VO-84186279	LAMP	1
	🔍		REF POSE 84186279 170321 70311 000 00	
	🔍		.	
	🔍		.	
🔍	✳	ENVIR	Participation environnementale	
	🔍		Fin des travaux le 16/07/20221	
🔍 <b>2021-07-16 - Mileage: 793799 - Order nr: 1221567</b>				
	🔍		POSE D'UNE PRISE STYLE HAYON SUR EQUIPEMENT CRAMARO	
🔍	🔍	LO-901	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE ACCESSOIRE	0.6

PC	Type	Code	Description (English)	#
		FR3-ELEE1419	PRISE	2
		FR3-ELEE1425	POIGNEE	1
			TRACTEUR ET REMORQUE	
			.	
			.	
		ENVIR	Participation environnementale	
			Fin des travaux le 16/07/2021	
<b>2021-07-13 - Mileage: 793798 - Order nr: 1221549</b>				
		VO-2562700	Filter insert, air cleaner, replace	0.1
			échange. Uniquement valable pour le filtre	
			le procès-verbal d'entretien	
		VO-2341400	Filter for fuel tank ventilation, replace	0.1
			carburant, échange	
			le procès-verbal d'entretien	
		VO-8721000	Air and ventilation filters, air conditioning, replace. All	0.1
			remplacer	
			le procès-verbal d'entretien	
		VO-2582200	Pump filter, AdBlue, replace	0.2
			le procès-verbal d'entretien	
		VO-2303200	Active fuel system, clean	0.5
			seulement au marché français	
			le procès-verbal d'entretien	
		VO-2601000	Coolant, change	0.6
			le procès-verbal d'entretien	
		VO-1774600	Annual service. Chassis lubrication and oil changes included only in some models	2.1
			graissage du châssis et les vidanges d'huile, voir	
			le procès-verbal d'entretien	
		VO-21834205	FILTER	1
		VO-21743197	AIR CLEANER	1
		VO-23515346	VENTILATION FILTER	1
		VO-23515329	VENTILATION FILTER	1
		VO-23381562	FILTER	1
		VO-7260200	Air bellows, driving axle, replace. One	0.4
			arrière, échange	
			plainte :	
		VO-5602000	Cooling coil, replace	1.6
		VO-21705540	INTERMEDIATE PIPE	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-21824395	INTERMEDIATE PIPE	1
		VO-22058737	AIR SPRING	2
			REF POSE 22058737 25/05/21	
		VO-21224749	AIR SPRING	2
			REF POSE 21224749 29/03/21	
		VO-85108914	COOLANT	44
		VO-22325737	TRACK ROD	1
			REF POSE 22325737 GERMANY	
			REF POSE 21224749 11/06/21	
			REF DEPOSE 21262030	
		FR3-PRO550200	TRAITEMENT P550 20	1
			constat : JEU AUX ROTULES DE LA BARRE D'ACCOUPEMENT	
		VO-6437000	Track rod, remove	0.6
		VO-6437200	Track rod, install	1
		VO-6013100	Toe-in, adjust	0.3
			Fin des travaux le 20/07/2021	
		VO-8720800	Air filter, air conditioning, replace	0.1
			échange	
			probleme de suspension	
			constat :	
			FUITE D'AIR AUX COUSSINS DE SUSPENSION	
			correction :	
			REPLACEMENT DES 4 COUSSINS	
			correction :	
			REPLACEMENT DE LA BARRE ET REGLAGE DU PINCEMENT	
		AUTST	TRAITEMENT P550 20	
		<b>2021-06-09 - Mileage: 786402 - Order nr: 0532442</b>		
		PCVAN	PRISE EN CHARGE VAS NATIONAL	
		VO-1921200	Transfer time to breakdown site and back to repairing dealer. Breakdown, call-out service	2.5
			retour au concessionnaire de réparation. Panne,	
			P/C VAS DE € AR PAS DE DOSSIER	
		KILOM	DEPLACEMENT KILOMETRIQUE CONTRAT OU	
			GARANTIE V.T.F.	
		VO-5611100	Compressor, replace	2
			PROBLEME SUR LE COMPRESSEUR	
		VO-85021102	COMPRESSOR, REMAN	1
		VO-992065	O-RING	1



PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-471708	RUBBER MOULDING	1
		VO-22311001	COOLING COIL	1
		VO-85108914	COOLANT	2
		VO-5600100	Pressure drop in compressed air system, check	0.5
			<i>comprimé, contrôle</i>	
		VO-5617600	Cooling coil, compressor, check	0.6
			<i>compresseur, contrôle</i>	
		KILOM	DEPLACEMENT KILOMETRIQUE CONTRAT OU	
			<i>GARANTIE V.T.F.</i>	
			<i>service de rappel</i>	
			<i>+ FRAIS : 115 KMS X 1,20€ =</i>	
			<i>+ 19212 :2H50 : (BOUCHON REGION PARISIENNE ) DEPLACEMENT</i>	
			<i>A CONFLANT ST HONORINE SUITE A PROBLEME SUR LE COMPRESSEUR</i>	
			<i>.</i>	
			<i>LE GARAGE QUI SUIT LE VEHICULE PENSE A LA POULIE</i>	
			<i>RECHERCHE DE PANNE AVEC CONROLE DE LA CHUTE DE PRESSION</i>	
			<i>D'AIR ET DES ELEMENTS DU SYSTEME PNEUMATIQUE :</i>	
			<i>COMPRESSEUR HORS SERVICE</i>	
			<i>DEPOSE ET CONTROLE DU SERPENTIN : COLMATE SUITE A PASSAGE</i>	
			<i>D'HUILE DU COMPRESSEUR</i>	
			<i>REPLACEMENT DU COMPRESSEUR ET DU SERPENTION SORTIE</i>	
			<i>COMPRESSEUR</i>	
			<i>A PREVOIR CONTROLE ET REMPLACEMENT DES AUTRES SERPENTION</i>	
			<i>D'AIR</i>	
			<i>ESSA/CONTROLE ETANCHIETE ET FONCTIONNEMENT : OK</i>	
			<i>ANCIEN : 32896 21749961 26/13 9125120280</i>	
			<i>NOUVEAU : 41624 85021102 09/21 2 00499 912512033</i>	
			<i>.</i>	
		<b>2021-06-01 - Mileage: 784808 - Order nr: 1221171</b>		
			<i>Fin des travaux le 01/06/2021</i>	
		VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
			<i>diagnostic</i>	
		VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
		VO-21596642	CONTROL VALVE	1
			<i>REF POSE 21596642 2040 6216</i>	
			<i>REF DEPOSE P21596642 T1326 V30541</i>	
		VO-2532000	Control valve VEB, replace	1.2
			<i>plainte :</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	🔧		VOYANT DEFAUT FREIN MOTEUR	
	🔧		constat :	
	🔧		CONTROLE DES CODES DEFAUTS (P102113 ACTIF)	
	🔧		coupure venna veb	
	🔧		correction : REMPLACEMENT	
	🔧		DE LA VANNE DE VEB, CIRCUIT OUVERT, COUPURE	
	🔧		.	
<b>🔍 📄 📅 2021-05-03 - Mileage: 777110 - Order nr: 1220956</b>				
	🔧		Fin des travaux le 04/05/2021	
🔧	🔧	VO-7623400	Link rod, anti-roll bar, front, replace	0.5
	🔧		remplacement	
🔧	🔧	VO-85020793	STARTER MOTOR, REMAN	1
	🔧		REF POSE VOLVO 85020793 P22602940 TM19-003 V47529	
🔧	🔧	VO-23690622	FILTER CARTRIDGE	1
🔧	🔧	VO-20733172	SILENCER	1
🔧	🔧	VO-23555981	ARM	2
	🔧		Alerte: 2021-03-24 06:40:13 / Prewarning / AMP / APM Air dryer cartri	
🔧	🔧	VO-5616600	Air drier cassette, replace	0.3
🔧	🔧	VO-5618200	Silencer, air drier, replace	0.1
	🔧		silencieux	
	🔧		Alerte: 2021-04-28 06:38:25 / Prewarning / OIL_CHANGE / Oil change	
🔧	🔧	VO-1751300	Oil and filter, engine, replace. Lube area	0.4
	🔧		FILTRE. AU POSTE DE GRAISSAGE	
🔧	🔧	VO-2330600	Fuel filter, replace (one)	0.2
🔧	🔧	VO-2331100	Filter, water separator, replace	0.3
🔧	🔧	VO-3310600	Starter motor, replace	0.7
🔧	🔧	VO-3344500	Starter switch, test	0.2
	🔧		PLAINTE / PROBLEME DE DEMARRAGE	
🔧	🔧	VO-21707132	OIL FILTER	1
🔧	🔧	VO-21707133	OIL FILTER	2
🔧	🔧	VO-20579690	SEALING RING	1
🔧	🔧	VO-21380475	FUEL FILTER	1
🔧	🔧	VO-22988765	FUEL FILTER	1
🔧	🔧	FR3-SHE23068342S	VOLVO ENGINE OIL V	33
	🔧		REF POSE 23555981	
	🔧		REF DEPOSE 23555981	
🔧	🔧	VO-21380475	FUEL FILTER	1
🔧	🔧	VO-22988765	FUEL FILTER	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
			M009T66371ZX	
			REF DEPOSE VOLVO 21632127 T13-073 V13445 M009T66371	
			PLAINTE / SUITE AU REMPLACEMENT DES FILTRES A GASOIL	
		VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
			diagnostic	
		VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
			PLAINTE BRUIT CLAQUEMENT DANS LES VIRAGES A L AVANT	
			.	
			CONSTAT JEU IMPORATANT SUR ROTULES	
			CORRECTION REMPLACEMENT DES BIELLETES DE BARRE STAB	
			AVANT DEFECTUEUSES	
			IL FAUT TOURNER LA CLEF PLUSIEURS FOIS POUR LANCER LE	
			MOTEUR	
			CONSTAT /	
			CONTROLE DU CIRCUIT DE DEMARRAGE	
			COUPURE INTERNE	
			CORRECTION / REMPLACEMENT DU	
			DEMARREUR	
		VO-5619800	Air Drier, calibration	0.2
			REEMPLACEMENT SILENCIEUX DESHYDRATEUR	
			LE CONDUCTEUR EST REVENU AVEC LE VOYANT DE PRESION DE	
			GASOIL,	
			CONSTAT / CONTROLE DES CODES DEFAUTS (P008A00 ACTIF)	
			DEPOSE DU PREFILTRE ET CONSTAT, UNE SURPRESSION ENTRE LES	
			DEUX FILTRES	
			CORRECTION /	
			REEMPLACEMENT DE LA FILTRATION ET ESSAI (OK)	
<b>2020-12-17 - Mileage: 738627 - Order nr: 0222609</b>				
			Fin des travaux le 18/12/2020	
		VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
			diagnostic	
		VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
		VO-2222030	INSTRUMENT CLUSTER	1
			REF POSE 2222030-P08 20482-202 6511 GERMANY 24V 10R-046068	
			REF DEPOSE VOLVO 21589170-P01 13365 -186 6511 GERMANY 24V	
		VO-3816800	Instrument cluster complete, replace	0.6
		VO-1702600	Program control unit	0.1
			PLAINTE /	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	🔍		PLUS DE FONCTION AFFICHAGE AU TABLEAU DE BORD	
	🔍		CONSTAT/	
	🔍		U115600	
	🔍		BOITIER IC DEFAILLANT	
	🔍		CONTROLE DES CODES DEFAUTS	
	🔍		CORRECTION / REMPLACEMENT DU MODULE	
	🔍		INSTRUMENT, PROGRAMMATION	
	🔍		.	
<b>🔍 2020-10-27 - Mileage: 722006 - Order nr: 0222186</b>				
	🔍		Fin des travaux le 27/10/2020	
🔍	🔍	VO-2620200	Coolant pump, replace	1.1
🔍	*	PCVAF	PRISE EN CHARGE VAS	
	🔍		àchange	
🔍	🔍	VO-85013425	PUMP UNIT, REMAN	1
	🔍		REF POSE VOLVO 85013425 21960479 B262201067C	
🔍	🔍	VO-21103569	RUBBER MOULDING	1
	🔍		REF DEPOSE VOLVO 21284318 21648708 B1841388330	
🔍	🔍	VO-85108914	COOLANT	8
	🔍		plainte	
	🔍		FUITE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	
	🔍		constat	
	🔍		fuite sur la pompe a eau	
	🔍		correction	
	🔍		REPLACEMENT DE LA POMPE A EAU	
	🔍		.	
	🔍		DOSSIER VAS 2020246727 50 euros	
	🔍		.	
<b>🔍 2020-10-20 - Mileage: 720605 - Order nr: 0222134</b>				
	🔍		FUITE D'AIR SUR LA COMMANDE DE MONTE ET BAISSÉ +	
🔍	🔍	LO-901	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE ACCESSOIRE	0.5
🔍	🔍	DIV-HYV14767175	DISTRIBUTEUR HYDR HT-TNK-2220	1
	🔍		PRESENCE D'HUILE	
	🔍		REPLACEMENT DU DISTRIBUTEUR SUR RESERVOIR HYDRAULIQUE	
	🔍		.	
	🔍		.	
🔍	*	ENVIR	Participation environnementale	
	🔍		Fin des travaux le 20/10/2020	
<b>🔍 2020-08-06 - Mileage: 701027 - Order nr: 0221628</b>				

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-1774600	Annual service. Chassis lubrication and oil changes included only in some models	2.1
			<i>graissage du châssis et les vidanges d'huile, voir</i>	
			<i>le procäs-verbal d'entretien</i>	
		VO-2303200	Active fuel system, clean	0.5
			<i>seulement au marchä franÉais</i>	
		VO-1751300	Oil and filter, engine, replace. Lube area	0.5
			<i>FILTRE. AU POSTE DE GRAISSAGE</i>	
		VO-2330600	Fuel filter, replace (one)	0.2
		VO-2331100	Filter, water separator, replace	0.3
		VO-5616600	Air drier cassette, replace	0.3
		VO-5618200	Silencer, air drier, replace	0.1
			<i>silencieux</i>	
		LO-64525	echange filtre de direction	0.1
		VO-2582200	Pump filter, AdBlue, replace	0.2
		VO-8721000	Air and ventilation filters, air conditioning, replace. All	0.1
			<i>remplacer</i>	
		VO-23381562	FILTER	1
		VO-23515329	VENTILATION FILTER	1
		VO-23515346	VENTILATION FILTER	1
		FR3-PRO550200	TRAITEMENT P550 20	1
		FR3-TOT23068342T	VOLVO ENGINE OIL V	33
		VO-20579690	SEALING RING	1
		VO-21707133	OIL FILTER	2
		VO-21707132	OIL FILTER	1
		VO-22988765	FUEL FILTER	1
		VO-21380475	FUEL FILTER	1
		VO-23260134	KIT	1
		VO-20733172	SILENCER	1
		VO-20580233	FILTER	1
		VO-23341669	LINK ROD	1
			<i>REF POSE 23341669 040 -0233 -115 - 454 GERMANY</i>	
		VO-23555981	ARM	2
			<i>REF POSE 23555981</i>	
		VO-20554213	BELLOWS	1
		VO-22318844	STAY	1
			<i>REF POSE 22318844</i>	
		VO-21452793	HOSE	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
	📄		REF POSE 21452793 P05 14812340321	
	📄		REF DEPOSE 22325247	
Ⓞ	🔧	VO-22722155	HOSE	1
	📄		REF POSE 22722155 17/02/2020 69	
	📄		REF DEPOSE 21611079	
	📄		REF DEPOSE 21452793	
Ⓞ	🔧	VO-85108914	COOLANT	4
	📄		REF DEPOSE 22768861 21698605 040-0233-051-454 GERMANY	
Ⓞ	🔧	VO-2601200	Cooling system, drain and refill	0.7
	📄		remplissage	
Ⓞ	🔧	VO-2616300	Water hose, replace (hose with two clamps). Coolant drained	0.2
	📄		de refroidissement vidangä	
	📄		constat : FUIITE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	
Ⓞ	🔧	VO-7623400	Link rod, anti-roll bar, front, replace	0.5
	📄		remplacement	
Ⓞ	🔧	VO-6431200	Link rod, replace	1.2
	📄		plainte : JEUX A LA ROTULE POINT FIXE	
Ⓞ	✳️	AUTST	AUTRE SOUS TRAITANCE	
Ⓞ	🔧	VO-7623600	Link rod, anti-roll bar, rear, replace	0.8
	📄		arriäre gauche, remplacement	
	📄		REPLACEMENT DU SOUFFLET DE CONNECTION COMPRESSEUR D'AIR	
	📄		.	
	📄		.	
	📄		FIN DES TRAVAUX LE 24/08/2020	
	📄		.	
Ⓞ	🔧	VO-8720800	Air filter, air conditioning, replace	0.1
	📄		ächange	
	📄		VIDANGE/REPLISSAGE	
	📄		constat : marque de frottement	
	📄		CORRECTION :	
	📄		REPLACEMENT DES DEUX DURITES ENTRE LE MOTEUR ET LES TUBES	
	📄		DE CHAUFFAGE HABITACLE	
	📄		.	
	📄		claquement a l'avant	
	📄		constat : biellettes de barre stab avant hs	
	📄		correction : remplacement biellettes	
	📄		correction :	
	📄		REPLACEMENT DE LA BARRE DE DIRECTION	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	🔍		PARRALLELISME EN SOUS TRAITANCE (GEODOM)	
	🔍		.	
	🔍		plainte : jeu dans rotules de barre stab arriere	
	🔍		correction : remplacement de biellette arriere gauche	
🔍	*	AUTST	TRAITEMENT P550 20	
<b>🔍 2020-04-06 - Mileage: 660601 - Order nr: 0220698</b>				
	🔍		CONFECTION ADAPTATEUR PRISE HAYON POUR AVOIR DEUS TYPES	
🔍	🔍	LO-301	MAIN D'OEUVRE	0.5
🔍	🔍	FR3-ELEE1419	PRISE	2
🔍	🔍	FR3-ELEE1588	GAINÉ	0.5
🔍	🔍	FR3-ELEE1510	CABLE EXTRA SOUPLE NOIR	0.2
🔍	🔍	FR3-ELEE1511	CABLE EXTRA SOUPLE ROUGE	0.2
	🔍		DE BRANCHEMENT	
	🔍		.	
	🔍		.	
🔍	*	ENVIR	Participation environnementale	
	🔍		Fin des travaux le 06/04/2020	
<b>🔍 2019-11-20 - Mileage: 629271 - Order nr: 9222553</b>				
	🔍		VOYANT BATTERIE FAIBLE	
🔍	🔍	VO-3116800	Battery system, test	0.3
	🔍		batterie	
🔍	🔍	FR3-VAR23446985	BATTERIE VOLVO 225	2
	🔍		REF POSE H8E954153 0005 611690 26/19	
	🔍		REF POSE H8E954153 0014 611690 26/19	
	🔍		REF DEPOSE H8B660153 0207 537134 51/16	
	🔍		REF DEPOSE H8B660153 0201 537134 51/16	
🔍	🔍	VO-22649939	POWER CABLE	1
	🔍		REF POSE 22649939	
	🔍		REF DEPOSE 22649939	
	🔍		REF EN CAUSE 21684980	
🔍	🔍	VO-82485683	WIPER BLADE	2
🔍	🔍	VO-3110200	Batteries, replace (all)	0.4
🔍	🔍	VO-3630400	Windscreen wiper blade, replace	0.1
	🔍		remplacement des balais d'essuie glace	
	🔍		CONTROLE TEST	
	🔍		MID TRONIC 9K2076S W59DG1X4 - 9KA7P6S W59DG1XF	
	🔍		REPLACEMENT DES BATTERIES AVEC LE PONT	
	🔍		DE LIAISON	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	📄		.	
<b>🔍 📄 2019-08-14 - Mileage: 595988 - Order nr: 9221748</b>				
	📄		DEPLACEMENT A VERENNES CHAINGY	
📄	🔧	LO-19400	depannage vehicule franÉais	0.7
📄	✳️	KILOM	DEPLACEMENT KILOMETRIQUE 1,20 X 41 KM	
	📄		GARANTIE V.T.F. 1,20 le km	
🔍	🔧	VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
	📄		diagnostic	
🔍	🔧	VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
🔍	🔧	VO-21583806	EXHAUST VALVE	1
	📄		REF POSE 21583806	
	📄		REF DEPOSE 21583806	
	📄		REF EN CAUSE 21583806	
🔍	🔧	VO-23260134	KIT	1
🔍	🔧	VO-20733172	SILENCER	1
🔍	🔧	VO-980464	CABLE TIE	2
	📄		VEHICUL NE GONFLE PAS	
	📄		BRANCHEMENT DU PC ET RELEVÉ DÉFAUT	
	📄		TEST APM ET CIRCUIT PNEUMATIQUE	
	📄		FUITE D'AIR A L'APM	
	📄		REPLACEMENT DU KIT DELESTAGE APM ET DE LA CARTOUCHE	
	📄		(REPLIE D'EAU )	
	📄		CALIBRAGE DE LA CARTOUCHE ET ESSAIE	
	📄		.	
🔍	🔧	VO-5602100	APM, status	0.3
🔍	🔧	VO-5602300	Pneumatics system, status	0.2
🔍	🔧	VO-5602800	Relief valve, replace	0.4
🔍	🔧	VO-5612600	Air drier insert, replace	0.4
	📄		däshydratante, ächange	
	📄		pas de dossier ase	
<b>🔍 📄 2019-07-11 - Mileage: 590992 - Order nr: 9221521</b>				
🔍	🔧	VO-1751300	Oil and filter, engine, replace. Lube area	0.4
	📄		FILTRE. AU POSTE DE GRAISSAGE	
🔍	🔧	VO-2303200	Active fuel system, clean	0.5
	📄		seulement au marchä franÉais	
🔍	🔧	VO-2341400	Filter for fuel tank ventilation, replace	0.1
	📄		carburant, ächange	
🔍	🔧	VO-2630700	Drive belt fan, replace	0.2



PC	Type	Code	Description (English)	#
	📄		<i>ventilateur, echange</i>	
🔧	🔧	VO-2562700	Filter insert, air cleaner, replace	0.1
	📄		<i>ăchange. Uniquement valable pour le filt</i>	
	📄		<i>primaire</i>	
🔧	🔧	VO-1752300	Gearbox oil and filter, replace	0.4
	📄		<i>ăchange de filtre. Poste de graissage</i>	
🔧	🔧	VO-6452500	Oil filter, power steering, replace	0.1
	📄		<i>ăchange</i>	
🔧	🔧	VO-5612600	Air drier insert, replace	0.4
🔧	🔧	VO-1774600	Annual service. Chassis lubrication and oil changes included only in some models	2.1
🔧	🔧	VO-3212300	Alternator belt, replace	0.6
🔧	🔧	VO-1752700	Final drive oil, change	0.3
	📄		<i>graissage</i>	
🔧	🔧	VO-2582200	Pump filter, AdBlue, replace	0.2
🔧	🔧	VO-2330600	Fuel filter, replace (one)	0.2
🔧	🔧	VO-2331100	Filter, water separator, replace	0.3
🔧	🔧	VO-22325247	ARM	1
🔧	🔧	FR3-TOT23068342T	VOLVO ENGINE OIL V	34
🔧	🔧	VO-20579690	SEALING RING	1
🔧	🔧	VO-21707132	OIL FILTER	1
🔧	🔧	VO-21707133	OIL FILTER	2
🔧	🔧	VO-82348995	VENTILATION FILTER	1
🔧	🔧	VO-82354791	VENTILATION FILTER	1
🔧	🔧	VO-21743197	AIR CLEANER	1
🔧	🔧	VO-21834205	FILTER	1
🔧	🔧	VO-23260134	KIT	1
🔧	🔧	VO-20733172	SILENCER	1
🔧	🔧	VO-22988765	FUEL FILTER	1
🔧	🔧	VO-21380475	FUEL FILTER	1
🔧	🔧	VO-23381562	FILTER	1
🔧	🔧	FR3-TOT85136280T	VOLVO SYNTHETIC AX	12
🔧	🔧	VO-22275091	V-RIBBED BELT	1
	📄		<i>REF POSE 25901 MADE IN ROMANIA 8PK1537 22275091</i>	
🔧	🔧	VO-20464675	V-RIBBED BELT	1
	📄		<i>REF POSE 20464675 10PK1545</i>	
🔧	🔧	VO-21422765	BELT TENSIONER	1
	📄		<i>REF POSE 21422765 15519 10</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-21766717	IDLER PULLEY	1
			<i>REF POSE 21766717 278 18 22</i>	
		VO-21479276	BELT TENSIONER	1
			<i>REF POSE 2251823 21479276</i>	
		VO-82356824	GLASS	1
		VO-20779040	OIL FILTER KIT	1
		FR3-TOT85136278T	VOLVO SYNTHETIC GE	14
			<i>REF POSE 82356824</i>	
			<i>REF DEPOSE 82356824</i>	
			<i>REF POSE 22325247</i>	
			<i>REF DEPOSE 22325247</i>	
		VO-82819703	COOLANT PIPE	1
			<i>REF POSE 82819703</i>	
			<i>REF DEPOSE 82819703</i>	
		VO-21843360	O-RING	2
		VO-85108914	COOLANT	8
		FR3-PRO550200	TRAITEMENT P550 20	1
		VO-20580233	FILTER	1
			<i>REF DEPOSE 1841303 21479276</i>	
			<i>REF DEPOSE 21422765 190 13 05</i>	
			<i>REF DEPOSE 22275091</i>	
			<i>REF DEPOSE 20464675</i>	
			<i>REF DEPOSE 21766717 177 13 07</i>	
		VO-3213000	Belt tensioner, alternator, replace	0.6
			<i>ächange</i>	
		VO-2631300	Fan belt tensioner, replace	0.5
			<i>ächange</i>	
		VO-8461100	Wide-angle mirror glass, replace	0.1
			<i>ächange</i>	
		VO-7623400	Link rod, anti-roll bar, front, replace	0.5
			<i>remplacement</i>	
			<i>JEU BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE AVG</i>	
		VO-8730000	Climate unit	0.4
			<i>FUITE AUX DURITES METALIQUES DE CHAUFFAGE</i>	
			<i>däshydratante, ächange</i>	
			<i>service complet</i>	
			<i>preparation aux mines</i>	
			<i>remplaceemnt tendeur et courroie de ventilateur</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	🔧		vidange moteur	
	🔧		echaneg filtres a huile et a gasoil	
	🔧		remplacement de la biellete de barre stab avg	
	🔧		remplacement filtre ad blue	
	🔧		remplacement du filtre de reservoir	
	🔧		remplacement filtre a air moteur	
	🔧		remplacement filtre deshydrateur et silencieux	
	🔧		remplacement tendeur et courroie d alternateur	
	🔧		vidange du pont	
	🔧		vidange de la boite de vitesses	
	🔧		traitement anti bacterien	
	🔧		CORROSION PERFORANTE - 87300=0h40	
<b>🔍 📄 2019-01-30 - Mileage: 545693 - Order nr: 9220264</b>				
	🔧		PROBLEME VERROUILLAGE CABINE	
🔍	🔧	VO-21882861	HOSE ASSEMBLY	1
🔍	🔧	VO-8183500	Hydraulic hoses, cab tilt, replace	1.9
	🔧		cabine, ächange	
	🔧		REF POSE 21882861	
🔍	🔧	VO-948211	CABLE TIE	10
🔍	🔧	VO-20096167	DEXTRON	1
	🔧		REF DEPOSE 21882861	
	🔧		CONSTAT FUITE IMPORTANTE AU SERTISSAGE	
	🔧		REPLACEMENT D'UN FLEXIBLE DE BASCULEMENT DE CABINE	
	🔧		POSE DE COLLIERS DE MAINTIENT	
	🔧		PURGE DU CIRCUIT ET APPOINT	
<b>🔍 📄 2018-12-21 - Mileage: 539856 - Order nr: 8222642</b>				
	🔧		Repair without detail info	
<b>🔍 📄 2018-10-12 - Mileage: 514981 - Order nr: 8222071</b>				
🔍	🔧	VO-3630400	Windscreen wiper blade, replace	0.1
🔍	🔧	VO-82485683	WIPER BLADE	2
	🔧		remplacement des balais d'essuie glace	
🔍	🔧	ENVIR	participation environnemental	
<b>🔍 📄 2018-08-09 - Mileage: 496986 - Order nr: 8221598</b>				
	🔧		SERVICE COMPLET	
🔍	🔧	VO-1774600	Annual service. Chassis lubrication and oil changes included only in some models	2.1
🔍	🔧	VO-21554111	BALL JOINT	1
	🔧		REF POSE 21554111	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	📄		<i>REF DEPOSE 21554111</i>	
🔵	🔧	VO-22318844	STAY	1
	📄		<i>REF POSE 22318844</i>	
	📄		<i>REF DEPOSE 21209705 GERMANY</i>	
🔵	🔧	VO-23166657	MODULATOR	1
	📄		<i>REF POSE VOLVO 23166657//18291 //00118 K028781 21JF A03</i>	
	📄		<i>KNORR BREMSE</i>	
	📄		<i>REF DEPOSE VOLVO 21114977//13274//00027 K028781 21JF A03</i>	
	📄		<i>KNORR BREMSE</i>	
🔵	🔧	FR3-PRO550200	TRAITEMENT P550 20	1
🔵	🔧	VO-20096403	HUILE VDS4 10W30	33
🔵	🔧	VO-20579690	SEALING RING	1
🔵	🔧	VO-21707133	OIL FILTER	2
🔵	🔧	VO-21707132	OIL FILTER	1
🔵	🔧	VO-22988765	FUEL FILTER	1
🔵	🔧	VO-21380475	FUEL FILTER	1
🔵	🔧	VO-21516229	FILTER	1
🔵	🔧	VO-82354791	VENTILATION FILTER	1
🔵	🔧	VO-82348995	VENTILATION FILTER	1
🟡	🔧	VO-21392404	FILTER ELEMENT	1
🔵	🔧	VO-20733172	SILENCER	1
🔵	🔧	VO-23260134	KIT	1
🔵	🔧	VO-1751300	Oil and filter, engine, replace. Lube area	0.4
🔵	🔧	VO-2330600	Fuel filter, replace (one)	0.2
🔵	🔧	VO-2331100	Filter, water separator, replace	0.3
🔵	🔧	VO-5612600	Air drier insert, replace	0.4
🔵	🔧	VO-2582200	Pump filter, AdBlue, replace	0.2
🔵	🔧	VO-2303200	Active fuel system, clean	0.5
	📄		<i>seulement au march� fran�ais</i>	
🔵	🔧	VO-5600700	Trailer modulator, replace	0.7
	📄		<i>FUITE D AIR</i>	
🔵	🔧	VO-6434000	Ball joint, track rod, overhaul (one)	0.4
	📄		<i>(une)</i>	
🔵	🔧	VO-6437000	Track rod, remove	0.6
🔵	🔧	VO-6437200	Track rod, install	0.8
	📄		<i>FILTRE. AU POSTE DE GRAISSAGE</i>	
	📄		<i>d�shydratante, �change</i>	
	📄		<i>PREPARATION AUX MINES</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	🔧		REPLACEMENT DES FILTRES DE CLIMATISATION	
	🔧		VIDANGE MOTEUR	
	🔧		ECHANGE FILTRES A HUILE ET A GASOIL	
	🔧		CONTROLE	
	🔧		CONSTAT :	
	🔧		FUITE D'AIR EN PERMANENCE SUR LA VALVE DE	
	🔧		COMMANDE DE REMORQUE, REMPLACEMENT DE LA VALVE	
	🔧		.	
	🔧		SUITE JEU IMORTANT	
	🔧		CONTROLE	
	🔧		ROTULE DE BARRE D ACCOUPLEMENT HS	
	🔧		REPLACEMENT ROTULE DE LA BARRE D ACCOUPLEMENT GAUCHE	
🔧	🔧	VO-7623600	Link rod, anti-roll bar, rear, replace	0.8
	🔧		arrière, remplacement	
	🔧		SUITE JEU IMPORTANT	
	🔧		CONSTAT BIELLETE DE BARRE STAB ARD USEE	
	🔧		REPLACEMENT DE LA BIELLETTE DE BARRE STAB	
	🔧		TRAITEMENT PROTECTIF	
	🔧		REPLACEMENT FILTRE DESHYDRATEUR ET SILENCIEUX	
	🔧		REPLACEMENT DU FILTRE AD BLUE	
<b>🔍 📄 📅 2017-11-07 - Mileage: 419561 - Order nr: 7649930</b>				
🔧	🔧	VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
	🔧		diagnostic	
🔧	🔧	VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
🔧	🔧	VO-4110100	Clutch, replace	2.8
	🔧		NE PEUT PLUS PASSER LES VITESSES	
🔧	✳️	PCVAN	PRISE EN CHARGE VAS NATIONAL	
	🔧		Dossier VAS2017258704	
	🔧		S0356 - BATTERY VOLTAGE INCREASE, PARAMETER, CHANGE. FH/FM (	
🔧	🔧	VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
	🔧		diagnostic	
🔧	🔧	VO-1705400	Accessory kit, programming	0.1
🔧	✳️	REMOR	REMORQUAGE	
	🔧		Facturation du remorquage suite option dans le contrat :	
🔧	🔧	VO-4510800	Propeller shaft rear, remove-install	0.2
	🔧		däpose/pose	
	🔧		ASSISTANCE REMORQUAGE VAS 24/7 GOLD	
🔧	🔧	VO-984050	HEXAGON NUT	8

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-995906	HEXAGON SCREW	8
		VO-85013766	CLUTCH KIT, REMAN	1
		VO-85013166	CLUTCH CYLINDER, REMAN	1
		VO-1652986	BALL BEARING	1
		VO-1521975	LOCK BRACE	1
		VO-20992763	AIR HOSE	1
		VO-990073	CABLE TIE	2
		VO-20860677	SEALING RING	1
		VO-994923	SIX POINT SOCKET SCREW	1
		VO-948211	CABLE TIE	10
		VO-4132000	Clutch cylinder, replace	0.2
			<i>vitesse d'apösä</i>	
		VO-4007000	Gearbox, clutch, engagement point, calibration	0.2
			<i>de däbrayage, ätalonnage</i>	
		VO-21496550	BRAKE PAD KIT	1
		VO-21496550	BRAKE PAD KIT	1
		VO-5110600	Brake pads, replace (two front wheels)	1.8
			<i>avant)</i>	
			<i>Controle et remplacement des plaquettes de frein AV</i>	
		VO-5120700	Brake pads, replace (two driven wheel)	1.9
			<i>motrices)</i>	
			<i>Controle et remplacement des plaquettes de frein AR</i>	
			<i>VI EN PANNE A SEVRES 92 SUITE PB DE VITESSES</i>	
			<i>Remorquage payä par VAS</i>	
			<i>Remontage de l'arbre de transmission suite remorquage</i>	
			<i>4)</i>	
		VO-2160700	Flywheel bearing, replace	0.2
			<i>Embrayage däposä</i>	
		VO-4112600	Clutch wear, check	0.2
			<i>VCADS Pro</i>	
			<i>Controle des codes defaut et controle usure embrayage</i>	
			<i>Remplacement de l'embrayage (usä) &amp; butäe &amp; roulement, calib</i>	
			<i>rage et essai OK</i>	
		<b>2017-09-14 - Mileage: 400407 - Order nr: 7221750</b>		
		VO-1751300	Oil and filter, engine, replace. Lube area	0.4
		VO-5616600	Air drier cassette, replace	0.3
		VO-21707133	OIL FILTER	2
			<i>VO/21707133 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
			<i>.- sur OR 6221412 - Date 2016-08-24 Kilomåtra 294039</i>	
		VO-21707132	OIL FILTER	1
			<i>VO/21707132 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
			<i>.- sur OR 6221412 - Date 2016-08-24 Kilomåtra 294039</i>	
		VO-20579690	SEALING RING	1
		VO-21879886	FUEL FILTER	1
			<i>VO/21879886 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
			<i>.- sur OR 6221412 - Date 2016-08-24 Kilomåtra 294039</i>	
		VO-21380475	FUEL FILTER	1
			<i>VO/21380475 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
			<i>.- sur OR 6221412 - Date 2016-08-24 Kilomåtra 294039</i>	
		VO-22223804	KIT	1
			<i>VO/22223804 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
			<i>.- sur OR 6221412 - Date 2016-08-24 Kilomåtra 294039</i>	
			<i>FILTRE. AU POSTE DE GRAISSAGE</i>	
			<i>vidange moteur</i>	
			<i>echange filtres a huile et a gasoil</i>	
			<i>remplacement filtres deshydrateur</i>	
		VO-20096403	HUILE VDS4 10W30	33
			<i>VO/20096403 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
			<i>.- sur OR 6221412 - Date 2016-08-24 Kilomåtra 294039</i>	
		<b>2017-07-10 - Mileage: 384811 - Order nr: 7221360</b>		
		VO-1774600	Annual service. Chassis lubrication and oil changes included only in some models	2.1
		VO-82354791	VENTILATION FILTER	1
			<i>VO/82354791 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
			<i>.- sur OR 5221372 - Date 2015-08-14 Kilomåtra 190568</i>	
		VO-82348995	VENTILATION FILTER	1
			<i>REF POSE 82354791</i>	
			<i>REF POSE 82348995</i>	
		VO-22325247	ARM	1
			<i>REF POSE 22325247</i>	
			<i>REF DEPOSE 21446333</i>	
		VO-82356810	GLASS	1
			<i>REF POSE 82356810</i>	
		VO-21516229	FILTER	1
			<i>VO/21516229 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
			<i>.- sur OR 5221372 - Date 2015-08-14 Kilomåtra 190568</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	📄		<i>REF POSE 21516229</i>	
🔧	🔧	VO-82859279	DOOR STOP	1
	📄		<i>REF POSE 82859279</i>	
🔧	🔧	VO-22058737	AIR SPRING	2
	📄		<i>REF POSE VOLVO 22058737 12.06.17</i>	
🔧	🔧	VO-85104257	SLIDE PLATE	1
	📄		<i>REF POSE 85104257</i>	
🔧	🔧	VO-21224749	AIR SPRING	2
	📄		<i>REF POSE 21224749 21.06.2017 67844 4570 N P01</i>	
	📄		<i>4560 N P02 1211952</i>	
	📄		<i>REF DEPOSE VOLVO 21224745</i>	
🔧	🔧	VO-82610575	RETAINER	4
	📄		<i>REF POSE 21224749</i>	
🔧	🔧	VO-8460100	Rear-view mirror glass, replace	0.1
	📄		<i>GLACE DE RETROVISEUR CONDUCTEUR NE DEGIVRE PLUS</i>	
🔧	🔧	VO-7260200	Air bellows, driving axle, replace. One	0.4
	📄		<i>arrière, échange</i>	
🔧	🔧	VO-9220000	Fifth wheel, towing hitch with connectous	0.4
🔧	🔧	VO-8313100	Door stop, replace	0.2
🔧	🔧	VO-7623400	Link rod, anti-roll bar, front, replace	0.5
	📄		<i>remplacement</i>	
🔧	🔧	VO-2582200	Pump filter, AdBlue, replace	0.2
	📄		<i>service complet</i>	
	📄		<i>preparation aux mines</i>	
	📄		<i>echange filtres de climatisation</i>	
	📄		<i>remplacement du miroir suite coupure</i>	
	📄		<i>ARRET DE PORTE NE SE MAINTIEN PLUS EN POSITION OUVERTE</i>	
	📄		<i>remplacement du tirant de porte gauche</i>	
	📄		<i>remplacement filtre ad blue</i>	
	📄		<i>remplacement biellette de barre stabilisatrice avant droit s</i>	
	📄		<i>uite jeu important</i>	
	📄		<i>Remplacement des plaques täflons 92200=0.40</i>	
🔧	🔧	VO-7260200	Air bellows, driving axle, replace. One	0.4
	📄		<i>arrière, échange</i>	
	📄		<i>remplacement coussins de suspension avant de l'arriere</i>	
	📄		<i>suite fuite d'air</i>	
	📄		<i>remplacement coussins de suspension arriere de l'arriere</i>	
	📄		<i>suite fuite d'air</i>	



PC	Type	Code	Description (English)	#
<b>2017-06-28 - Mileage: 381424 - Order nr: 7221270</b>				
			BRANCHEMENT DE LA PRISE CRAMARO	
			.	
		LO-301	MAIN D'OEUVRE	0.7
		FR3-ELEE1656	COSSE TUBULAIRE A	2
		FR3-PLQ1P520	PLAQUE PVC 520X110	1
		FR3-PLQ1B520BE45	BANDE 520X110 BLAN	1
			FR3/PLQ1B520BE45 DäjÖ changäe sur sit 20	
			.- sur OR 7221049 - Date 2017-05-31 Kilomåtra 374733	
			.	
		ENVIR	participation environnemental	
<b>2017-06-16 - Mileage: 377849 - Order nr: 7221184</b>				
			C0001 Brake pedal, split pin, check/adjust. FH/FM (4)	
		VO-5240800	Brake pedal, split pin, check/adjust	0.5
			contrôler/rägler. Campagne seulement. Campagne	
			seulement	
			S0221 EMS and ACM, SW update. EU4/5. FH/FM (4)	
			diagnostic	
		VO-2800800	EMS and ACM, software update	0.4
			Campagne uniquement	
<b>2017-06-16 - Mileage: 377819 - Order nr: 7221183</b>				
			VEHICULE EN PANNE A VARENNE	
		LO-19202	depannage garantie etrangers	0.8
		KILOM	DEPLACEMENT KILOMETRIQUE 1,20 X KM	
			GARANTIE V.T.F. 1,20 le km	
		VO-3116800	Battery system, test	0.4
			batterie	
		VO-3110200	Batteries, replace (all)	0.4
		VO-1901000	Warranty protocol fill in	0.2
		FR3-VAR20935640	Batterie Volvo 220	2
			FR3/VAR20935640 DäjÖ changäe sur sit 20	
			.- sur OR 5221372 - Date 2015-08-14 Kilomåtra 190568	
			REF POSE H8B660153 0201 537134 51/16	
			REF POSE H8B660153 0207 537134 51/16	
			REF DEPOSE H8B554122 0369 537134 25/15	
			REF DEPOSE H8B554122 0368 537134 25/15	
			NE DEMARRE PLUS	
			CONTROLE DES BATTERIES	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	📄		TEST MID TRONIC 00076BR 90TU27A - 00076BR 90TU27A	
	📄		REPLACEMENT DES 2 BATTERIES	
	📄		Däplacement a Varennes pour probleme de batteries	
	📄		40 kms soit 48 euros	
	📄		remplacement des 2 batteries en garantie pièce	
🔍 <b>2017-05-31 - Mileage: 374733 - Order nr: 7280094</b>				
🇧	*	GARPT	AVOIR commercial sur pièces	
🔍 <b>2017-05-26 - Mileage: 374733 - Order nr: 7221049</b>				
	📄		EXPERTISE 94667890	
🇧	🔧	LO-201	MAIN D'OEUVRE	4
🇧	🔧	VO-84186281	LAMP	1
🇧	🔧	VO-21874457	PANEL	1
🇧	🔧	VO-21413786	BUMPER	1
	📄		VO/21413786 DäjÖ changäe sur sit 20	
	📄		.- sur OR 5221393 - Date 2015-09-12 Kilomåtra 190568	
🇧	🔧	VO-84195623	BUMPER	1
🇧	🔧	VO-82186579	CAP	1
🇧	🔧	VO-82187116	CAP	1
🇧	🔧	FR3-PLQ1B520BE45	BANDE 520X110 BLAN	1
🇧	🔧	FR3-PLQ1P3700	Plaque PVC 520X110	1
🇧	🔧	FR3-PLQ3 RIVET B	Rivet äclatä 4X16	3
	📄		.	
🇧	🔧	VO-82491903	FRONT PANEL	1
🇧	🔧	VO-21624948	SPOILER	1
	📄		.	
	📄		REMISE EN ETAT SUIVANT ACCROCHAGE	
	📄		CHOC AVANT DROIT	
	📄		.	
🇧	*	PEINT	PEINTURE	
🔍 <b>2017-02-11 - Mileage: 344290 - Order nr: 7220309</b>				
	📄		C3628 Cab, interior lights, cable harness, install. FH (4)	
	📄		poser. Campagne seulement	
🇧	🔧	VO-22935545	WIRES	7
	📄		REF POSE DATE 2016 12 19 22935541 02 41862 22935545	
🇧	🔧	VO-20549020	BEARING	2
	📄		REF POSE 20549020	
🇧	🔧	VO-8910000	Exterior equipment	0.8
	📄		DEPOSE DU DEFLECTEUR DE CABINE ARG POUR LE REMPLACEMENT DES	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	🔧		ROULEMENT	
	🔧		.	
	🔧		VIBRATION DEFLECTEUR GAUCHE AVEC RALENTISSEUR	
	🔧		.	
	🔧		DEPOSE DU DEFLECTEUR DE CABINE ARG POUR LE REMPLACEMENT DES	
	🔧		ROULEMENT	
	🔧		89100 =0.80	
<b>🔍 2016-08-11 - Mileage: 294039 - Order nr: 6221414</b>				
	🔧		Intervention hors contrat	
	🔧		.	
	🔧		MODIFICATION IMPULSION	
	🔧		Contrôle des impulsions et réglage	
	🔧		des impulsions,	
	🔧		Vérification des plombs et scellés	
	🔧		sur le système du limiteur de vitesses	
	🔧		Etablissement de l'attestation N58.	
🔧	🔧	LO-3444	FORFAIT LIMITEUR VITESSE AVEC	0.9
🔧	✳️	GPATT	ATTESTATION LIMITEUR (uniquement GPSS)	
🔧	🔧	VO-3943978	FILM	1
	🔧		VO/3943978 DäjÖ changäe sur sit 20	
	🔧		.- sur OR 4223391 - Date 2014-09-15 Kilomåtra 86502	
🔧	🔧	VO-22834977	DECAL	1
🔧	🔧	VO-979002	TERMINAL	4
🔧	🔧	VO-21244697	RELAY	1
🔧	🔧	FR3-ELEE1627	COSSE	2
🔧	🔧	VO-968282	ELECTRIC CABLE	10
🔧	🔧	VO-25392050	HOUSING	1
	🔧		.	
	🔧		PASSAGE DU VEHICULE AUX MINES	
	🔧		BRANCHEMENT D'UNE ALIMENTAION DE VEILLEUSE	
🔧	🔧	LO-301	MAIN D'OEUVRE	1.4
	🔧		.	
🔧	✳️	ENVIR	participation environnemental	
<b>🔍 2016-08-10 - Mileage: 294039 - Order nr: 6221412</b>				
🔧	🔧	VO-1774600	Annual service. Chassis lubrication and oil changes included only in some models	2.1
	🔧		vidange	
🔧	🔧	VO-5616600	Air drier cassette, replace	0.3

PC	Type	Code	Description (English)	#
	📄		<i>ăchange. Uniquement valable pour le filtre</i>	
	📄		<i>primaire</i>	
🔍	*	8720800	Filtre Ö air pour la climatisation,	
	📄		<i>ăchange</i>	
🔍	🔧	VO-3212300	Alternator belt, replace	0.6
🔍	🔧	VO-2630700	Drive belt fan, replace	0.2
	📄		<i>ventilateur, échange</i>	
🔍	🔧	VO-2303200	Active fuel system, clean	0.1
	📄		<i>seulement au marchă franĖais</i>	
🔍	🔧	VO-20464675	V-RIBBED BELT	1
	📄		<i>Ref posă 20464675 10PK 1545 25901</i>	
🔍	🔧	VO-20096403	HUILE VDS4 10W30	34
	📄		<i>VO/20096403 DăjÖ changăe sur sit 20</i>	
	📄		<i>.- sur OR 4223487 - Date 2014-10-10 Kilomătra 100041</i>	
🔍	🔧	VO-21707132	OIL FILTER	1
	📄		<i>VO/21707132 DăjÖ changăe sur sit 20</i>	
	📄		<i>.- sur OR 4223487 - Date 2014-10-10 Kilomătra 100041</i>	
🔍	🔧	VO-21707133	OIL FILTER	2
	📄		<i>VO/21707133 DăjÖ changăe sur sit 20</i>	
	📄		<i>.- sur OR 4223487 - Date 2014-10-10 Kilomătra 100041</i>	
🔍	🔧	VO-20579690	SEALING RING	1
🔍	🔧	VO-21879886	FUEL FILTER	1
	📄		<i>VO/21879886 DăjÖ changăe sur sit 20</i>	
	📄		<i>.- sur OR 4223487 - Date 2014-10-10 Kilomătra 100041</i>	
🔍	🔧	VO-21380475	FUEL FILTER	1
	📄		<i>VO/21380475 DăjÖ changăe sur sit 20</i>	
	📄		<i>.- sur OR 4223487 - Date 2014-10-10 Kilomătra 100041</i>	
🔍	🔧	VO-82354791	VENTILATION FILTER	1
	📄		<i>VO/82354791 DăjÖ changăe sur sit 20</i>	
	📄		<i>.- sur OR 4223261 - Date 2014-10-07 Kilomătra 91236</i>	
🔍	🔧	VO-21834205	FILTER	1
🔍	🔧	VO-22223804	KIT	1
	📄		<i>VO/22223804 DăjÖ changăe sur sit 20</i>	
	📄		<i>.- sur OR 4223261 - Date 2014-10-07 Kilomătra 91236</i>	
🔍	🔧	VO-20733172	SILENCER	1
🔍	🔧	VO-22275091	V-RIBBED BELT	1
	📄		<i>Ref posă VOLVO 22275091 8PK1537</i>	
	📄		<i>25901 MADE IN ROMANIA</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	📄		Ref däposä VOLVO 20430611 8PK1537 25901 MADE IN ROMANIA	
	📄		Made in ROMANIA	
	📄		Ref däposä 20464675 10PK 1545 25901	
	📄		Made in ROMANIA	
🔍	📄	VO-22318844	STAY	1
	📄		Ref posä VOLVO 22318844	
	📄		Ref däposä VOLVO 21209705 GERMANY	
🔍	📄	VO-20779040	OIL FILTER KIT	1
🔍	📄	VO-85136278	TRANSMISSION OIL	15
🔍	📄	VO-85136280	TRANSMISSION OIL	16
🔍	📄	FR3-PRO550200	TRAITEMENT P550 20	1
	📄		FR3/PRO550200 DäjÖ changäe sur sit 20	
	📄		.- sur OR 5221372 - Date 2015-08-14 Kilomåtra 190568	
🔍	🔧	VO-1752300	Gearbox oil and filter, replace	0.4
	📄		ächange de filtre. Poste de graissage	
🔍	🔧	VO-1752700	Final drive oil, change	0.3
	📄		graissage	
🔍	🔧	VO-7623600	Link rod, anti-roll bar, rear, replace	0.7
	📄		arriåre, remplacement	
	📄		service complet	
	📄		preparation aux mines	
	📄		filtration annuelle, filtre deshy, clim	
	📄		vidange moteur	
	📄		echange huile moteur	
	📄		echange filtres a huile et a gasoil	
	📄		remplacement du filtre a air moteur	
	📄		remplacement de la courroie d'alternateur	
	📄		remplacement de la courroie de ventilateur	
	📄		traitement proteactif	
	📄		vidange de la boite de vitesses	
	📄		vidange du pont	
	📄		remplacement biellette de barre stab arr, suite jeu	
	📄		important	
🔍	<b>2016-07-29 - Mileage: 291584 - Order nr: 6221342</b>			
	📄		Repair without detail info	
🔍	📄	<b>2016-04-13 - Mileage: 257550 - Order nr: 6220660</b>		
	📄		C3538 Cab tilt pump, filler plug, replace. FH (4)	
🔍	🔧	VO-8600100	Cab tilt pump, check	0.5

PC	Type	Code	Description (English)	#
	🔍		<i>contrôle. Campagne seulement</i>	
🌐	🔧	VO-22861085	REPAIR KIT	1
<b>🔍 2015-08-24 - Mileage: 190898 - Order nr: 5221449</b>				
	🔍		<i>Le siege se bloque en hauteur par intermitence</i>	
🌐	🔧	VO-8522000	Vertical shock absorber, seat, replace. Campaign only	0.5
🌐	🔧	VO-20443547	SHOCK ABSORBER KIT	1
	🔍		<i>Räffärence en cause: 20443547</i>	
	🔍		<i>Räffärence posä: ISRINGHAUSEN 26960-03 MADE IN BELGIUM MONROE</i>	
	🔍		<i>E1900502 B9B14</i>	
	🔍		<i>Räffärence däposä: ISRINGHAUSEN 26960-03 MADE IN BELGIUM</i>	
	🔍		<i>MONROE E1900502 B6C13</i>	
	🔍		<i>position tres inconfortable pour conduire</i>	
	🔍		<i>depose pose de l'assise de siege</i>	
	🔍		<i>constat : defaut de fonctionnement du verin se bloque par mo</i>	
	🔍		<i>ment.</i>	
	🔍		<i>REMPLACEMENT DU VERIN DE SIEGE CONDUCTEUR</i>	
<b>🔍 2015-08-14 - Mileage: 190568 - Order nr: 5221393</b>				
	🔍		<i>SINISTRE N§ 451024217</i>	
	🔍		<i>.</i>	
	🔍		<i>REMPLACEMENT DU PC AVANT DROIT</i>	
🌐	🔧	VO-8617700	Front bumper left or right part, replace (one part)	0.7
	🔍		<i>gauche, ächange (une section)</i>	
🌐	🔧	VO-21413786	BUMPER	1
🌐	*	PEINT	PEINTURE	
🌐	*	ENVIR	participation environnemental	
<b>🔍 2015-08-13 - Mileage: 190568 - Order nr: 5221384</b>				
	🔍		<i>INTERVENTION HORS CONTRAT</i>	
	🔍		<i>.</i>	
	🔍		<i>MODIFICATION IMPULSION</i>	
	🔍		<i>Descriptif des travaux :</i>	
	🔍		<i>Värifikation de la validitä et de la</i>	
	🔍		<i>conformitä du contrölographe,</i>	
	🔍		<i>Contröle de la dimension des pneus</i>	
	🔍		<i>par rapport Ö l'indication de la plaque</i>	
	🔍		<i>du contrölographe,</i>	
	🔍		<i>Contröle des impulsions et räglage</i>	
	🔍		<i>des impulsions,</i>	
	🔍		<i>Värifikation des plombs et scelläs</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	📄		<i>sur le syst�me du limiteur de vitesses</i>	
	📄		<i>Etablissement de l'attestation N�8.</i>	
🟢	🔧	LO-3444	FORFAIT LIMITEUR VITESSE AVEC	0.9
🟢	📄	VO-20767798	DECAL	1
	📄		<i>VO/20767798 D�j� chang�e sur sit 20</i>	
	📄		<i>.- sur OR 4223391 - Date 2014-09-15 Kilom�tra 86502</i>	
🟢	✳	GPATT	ATTESTATION LIMITEUR (uniquement GPSS)	
🟢	📄	VO-3943978	FILM	1
	📄		<i>VO/3943978 D�j� chang�e sur sit 20</i>	
	📄		<i>.- sur OR 4223391 - Date 2014-09-15 Kilom�tra 86502</i>	
🟢	✳	ENVIR	participation environnemental	
🔍 📄 <b>2015-08-10 - Mileage: 190568 - Order nr: 5221372</b>				
🟢	🔧	VO-1774600	Annual service. Chassis lubrication and oil changes included only in some models	2.3
	📄		<i>100 points de controles</i>	
	📄		.	
🟢	✳	8720800	Filtre � air pour la climatisation,	
	📄		<i>�change</i>	
	📄		<i>�change. Uniquement valable pour le filtre</i>	
	📄		<i>primaire</i>	
🟢	🔧	VO-2303200	Active fuel system, clean	0.1
	📄		<i>seulement au march� fran�ais</i>	
🟢	🔧	VO-2341400	Filter for fuel tank ventilation, replace	0.1
	📄		<i>carburant, �change</i>	
🟢	🔧	VO-2582200	Pump filter, AdBlue, replace	0.5
🟢	🔧	VO-3116800	Battery system, test	0.4
	📄		<i>batterie</i>	
🟢	🔧	VO-3110200	Batteries, replace (all)	0.4
🟢	🔧	VO-3110000	Battery, energy storage system	0.5
	📄		<i>Num�ro d'op�ration secondaire</i>	
🟢	🔧	VO-8970000	Instruction and information plates	0.1
	📄		<i>remplacement de la plaque de tarre</i>	
🟢	📄	FR3-VAR20935640	Batterie Volvo 220	2
	📄		<i>pose h8b5541220368537134 25-15</i>	
🟢	🔧	VO-2141300	Valves and unit injectors, adjust	2
	📄		<i>depose h8b3073130131537134 32/13</i>	
	📄		<i>ref en cause 20935640</i>	
	📄		<i>pose h8b5541220369537134 25-15</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	📄		<i>depose h8b3073130130537134 32/13</i>	
	📄		<i>ref en cause 20935640</i>	
Ⓞ	🔧	VO-22167702	BATTERY RECONDITIONING UN	1
Ⓞ	🔧	FR3-SAR80TAREFBLN	PLAQUE TARE FOND B	1
Ⓞ	🔧	VO-82354791	VENTILATION FILTER	1
	📄		<i>VO/82354791 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
	📄		<i>.- sur OR 4223261 - Date 2014-10-07 Kilomåtra 91236</i>	
Ⓞ	🔧	FR3-SMB1601	LG-20ŞC TECHAUTO S	1
Ⓞ	🔧	VO-21834205	FILTER	1
Ⓞ	🔧	VO-20096403	HUILE VDS4 10W30	34
	📄		<i>VO/20096403 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
	📄		<i>.- sur OR 4222641 - Date 2014-06-10 Kilomåtra 57691</i>	
Ⓞ	🔧	VO-20579690	SEALING RING	1
Ⓞ	🔧	VO-21707133	OIL FILTER	2
	📄		<i>VO/21707133 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
	📄		<i>.- sur OR 4223487 - Date 2014-10-10 Kilomåtra 100041</i>	
Ⓞ	🔧	VO-21707132	OIL FILTER	1
	📄		<i>VO/21707132 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
	📄		<i>.- sur OR 4223487 - Date 2014-10-10 Kilomåtra 100041</i>	
Ⓞ	🔧	VO-21380475	FUEL FILTER	1
	📄		<i>VO/21380475 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
	📄		<i>.- sur OR 4223487 - Date 2014-10-10 Kilomåtra 100041</i>	
Ⓞ	🔧	VO-21879886	FUEL FILTER	1
	📄		<i>VO/21879886 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
	📄		<i>.- sur OR 4223487 - Date 2014-10-10 Kilomåtra 100041</i>	
Ⓞ	🔧	VO-21743197	AIR CLEANER	1
Ⓞ	🔧	VO-21516229	FILTER	1
	📄		<i>VO/21516229 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
	📄		<i>.- sur OR 4223261 - Date 2014-10-07 Kilomåtra 91236</i>	
	📄		<i>vidange</i>	
	📄		<i>pose d'un reconditionneur</i>	
	📄		<i>.</i>	
	📄		<i>Service complet, präparation aux mines</i>	
	📄		<i>filtration</i>	
	📄		<i>Echange filtra a air moteur</i>	
Ⓞ	🔧	FR3-PRO550200	TRAITEMENT P550 20	5
	📄		<i>Traitement proteactif</i>	
	📄		<i>Vidange moteur, filtration</i>	



PC	Type	Code	Description (English)	#
	🔧		<i>remplacement du filtre de reservoir</i>	
	🔧		<i>Probleme de démarrage</i>	
	🔧		<i>pose d'un reconditionneur</i>	
	🔧		<i>remplacement plaque de tare</i>	
	🔧		<i>Réglage soupapes et injecteurs</i>	
	🔧		<i>test des batteries</i>	
	🔧		<i>ecks - 7as7 / eckr - 6ss6</i>	
	🔧		<i>remplacement des 2 batteries</i>	
	🔧		.	
<b>🔍 2015-08-10 - Mileage: 190568 - Order nr: 5221371</b>				
	🔧		<i>S3337 U-bolt/screw on front axle, tighten. FH/FM (4)</i>	
	🔧		<i>S3424 EMS, noise level, SW update. FH/FM (4) HDE13</i>	
🔍	🔧	VO-7216200	U-bolt/screw, tighten (one axle)	0.3
	🔧		<i>essieu). Campagne uniquement</i>	
	🔧		<i>diagnostic</i>	
<b>🔍 2015-07-29 - Mileage: 177332 - Order nr: 5221118</b>				
🔍	🔧	VO-1758600	Top up oil and fluid levels. Secondary operation number	0.1
🔍	🔧	VO-20096403	HUILE VDS4 10W30	2
	🔧		<i>VO/20096403 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
	🔧		<i>.- sur OR 4222641 - Date 2014-06-10 Kilomåtra 57691</i>	
🔍	🔧	ENVIR	participation environnemental	
<b>🔍 2015-05-15 - Mileage: 161983 - Order nr: 5220816</b>				
	🔧		<i>S3241 Maintrack TACHO, raplace. FH (4)</i>	
🔍	🔧	VO-3830600	Tachograph, replace	0.5
🔍	🔧	VO-3839500	Legal tachograph, check	1.9
	🔧		<i>de batterie, fonctionnement et calibrage de câble</i>	
	🔧		<i>de référence inclus</i>	
	🔧		<i>S3238 Maintrack, update. FH (4)</i>	
🔍	🔧	VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
	🔧		<i>diagnostic</i>	
🔍	🔧	VO-3601800	Flexible switch panel, calibration	0.3
	🔧		<i>calibrage</i>	
🔍	🔧	VO-3662300	Driver Support System (DSS), calibration	0.4
🔍	🔧	VO-3662500	Add or remove key fobs, calibration	0.4
	🔧		<i>calibrage</i>	
🔍	🔧	VO-4007000	Gearbox, clutch, engagement point, calibration	0.2
	🔧		<i>de däbrayage, ätalonnage</i>	
🔍	🔧	VO-5936100	Sensor yaw rate, calibration	0.2

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-5935800	Sensor steering angle, calibration	0.7
		LO-3656700	Maintrack, logiciel, mise Ö niveau	2.7
			<i>S3366 I-See functionality, SW update. FH/FM (4)</i>	
		VO-3657400	HMI/OM, EMS and TECU, software update	1.3
			<i>logicielle. Campagne uniquement. Campagne</i>	
			<i>uniquement</i>	
		VO-22076018	TACHOGRAPH	1
		TACHY	TACHYGRAPHE SOUS TRAITANCE	
		VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
			<i>diagnostic</i>	
		<b>2015-05-06 - Mileage: 160747 - Order nr: 5220767</b>		
		VO-5616600	Air drier cassette, replace	0.3
		VO-22223804	KIT	1
		VO-20733172	SILENCER	1
			<i>VO/22223804 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
			<i>.- sur OR 4223261 - Date 2014-10-07 Kilomätra 91236</i>	
		VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
			<i>diagnostic</i>	
		VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
			<i>C101068</i>	
			<i>Remplacement de la cartouche deshydrateur colmatäe</i>	
		<b>2015-02-18 - Mileage: 138236 - Order nr: 5220303</b>		
			<i>PROBLEME DE COMMANDE D'OUVERTURE</i>	
		VO-8515000	Door upholstery, remove	0.2
		VO-991964	CABLE TIE	8
		VO-8340000	Lock, handle	1.2
			<i>REMISE PLACE DU CABLE DE COMMANDE D'OUVERTURE</i>	
		VO-8515100	Door upholstery, install	0.2
			<i>DE PORTE</i>	
			<i>depose pose de la garniture de porte</i>	
			<i>depose pose du leve vitre</i>	
			<i>et remise en place du cable de commande bloquä</i>	
			<i>83400 : 1.2</i>	
		<b>2015-02-05 - Mileage: 134132 - Order nr: 5220220</b>		
			<i>Repair without detail info</i>	
		<b>2014-12-16 - Mileage: 122660 - Order nr: 4223943</b>		
		VO-3630400	Windscreen wiper blade, replace	0.1
		VO-82485683	WIPER BLADE	2

PC	Type	Code	Description (English)	#
	📄		<i>Hors contrat: pas de pack vision</i>	
<b>🔍 2014-12-12 - Mileage: 122660 - Order nr: 4223928</b>				
	📄		<i>S3119 Nipple for inflation hose, replacement. FH/FM (4)</i>	
	📄		<i>S3133 Audio, SW update. FH/FM (4)</i>	
	📄		<i>S3146 Wireless remote gateway, SW update. FH/FM (4)</i>	
	📄		<i>S3170 Wiper motor adapter, install. FH(4)</i>	
	📄		<i>S3223 EMS and ACM, SW update. EU5. FH/FM (4)</i>	
🔍	🔧	VO-9430100	Nipple, replace	0.2
🔍	🔧	VO-22298604	NIPPLE	1
🔍	🔧	VO-3930600	Audio, software update. Only campaign	0.2
	📄		<i>uniquement</i>	
🔍	🔧	VO-3603500	WRG, sw, update. only campaign	0.2
	📄		<i>uniquement</i>	
🔍	🔧	VO-3634100	Wiper motor harness, install	0.4
	📄		<i>d'essuie-glace, pose. Campagne uniquement</i>	
🔍	🔧	VO-2800800	EMS and ACM, software update	0.4
	📄		<i>Campagne uniquement</i>	
🔍	🔧	VO-22308124	WIRES	1
🔍	🔧	VO-948211	CABLE TIE	2
🔍	🔧	VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
	📄		<i>diagnostic</i>	
🔍	🔧	VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
	📄		<i>diagnostic</i>	
🔍	🔧	VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
	📄		<i>diagnostic</i>	
<b>🔍 2014-10-02 - Mileage: 100041 - Order nr: 4223490</b>				
	📄		<i>Refacturation intervention hors contrat</i>	
	📄		<i>MODIFICATION IMPULSION</i>	
	📄		<i>Descriptif des travaux :</i>	
	📄		<i>Vérification de la validità et de la</i>	
	📄		<i>conformità du contrôlographe,</i>	
	📄		<i>Contrôle de la dimension des pneus</i>	
	📄		<i>par rapport Ö l'indication de la plaque</i>	
	📄		<i>du contrôlographe,</i>	
	📄		<i>Contrôle des impulsions et réglage</i>	
	📄		<i>des impulsions,</i>	
	📄		<i>Vérification des plombs et scellàs</i>	
	📄		<i>sur le syståme du limiteur de vitesses</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
			<i>Etablissement de l'attestation N58.</i>	
		LO-3444	FORFAIT LIMITEUR VITESSE AVEC	0.9
		VO-20767798	DECAL	1
			<i>VO/20767798 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
			<i>.- sur OR 4223391 - Date 2014-09-15 Kilomåtra 86502</i>	
		GPATT	ATTESTATION LIMITEUR (uniquement GPSS)	
		VO-3943978	FILM	1
			<i>VO/3943978 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
			<i>.- sur OR 4223391 - Date 2014-09-15 Kilomåtra 86502</i>	
		VO-2562700	Filter insert, air cleaner, replace	0.2
		VO-21834205	FILTER	1
		ENVIR	participation environnemental	
<b>2014-10-02 - Mileage: 10041 - Order nr: 4223487</b>				
			<i>Descriptif des travaux :</i>	
			<i>Vidange, remplissage et mise Ö niveau</i>	
			<i>d'huile moteur</i>	
			<i>\changes des filtres Ö huile et Ö gazole</i>	
		VO-1751500	Oil and filter, engine, replace	0.5
			<i>vidange</i>	
		VO-20096403	HUILE VDS4 10W30	34
			<i>VO/20096403 DäjÖ changäe sur sit 20</i>	
			<i>.- sur OR 4222641 - Date 2014-06-10 Kilomåtra 57691</i>	
		VO-20579690	SEALING RING	1
		VO-21380475	FUEL FILTER	1
		VO-21707132	OIL FILTER	1
		VO-21707133	OIL FILTER	2
		VO-21879886	FUEL FILTER	1
		LO-17519	.	0.1
		VO-2330600	Fuel filter, replace (one)	0.3
		VO-2331100	Filter, water separator, replace	0.4
<b>2014-09-15 - Mileage: 86502 - Order nr: 4223391</b>				
			<i>MODIFICATION IMPULSION</i>	
			<i>Descriptif des travaux :</i>	
			<i>Värfication de la validitä et de la</i>	
			<i>conformitä du contrölographe,</i>	
			<i>Contröle de la dimension des pneus</i>	
			<i>par rapport Ö l'indication de la plaque</i>	
			<i>du contrölographe,</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	📄		<i>Contrôle des impulsions et réglage</i>	
	📄		<i>des impulsions,</i>	
	📄		<i>Vérification des plombs et scellés</i>	
	📄		<i>sur le système du limiteur de vitesses</i>	
	📄		<i>Etablissement de l'attestation N58.</i>	
🟢	🟡	LO-3444	FORFAIT LIMITEUR VITESSE AVEC	0.9
🟢	🟦	VO-20767798	DECAL	1
🟢	✳️	GPATT	ATTESTATION LIMITEUR (uniquement GPSS)	
🟢	🟦	VO-3943978	FILM	1
🟢	✳️	VMINE	PASSAGE AUX MINES	
<b>🔍 🇨🇦 2014-08-25 - Mileage: 58325 - Order nr: 4223280</b>				
	📄		<i>S3082 Air duct, replacement. FH (4)</i>	
	📄		<i>CAMPAGNE S3082</i>	
🇨🇦	🟡	VO-2561000	Air duct, replace	0.7
	📄		<i>uniquement</i>	
🇨🇦	🟦	VO-990950	FLANGE LOCK NUT	6
🇨🇦	🟦	VO-994848	WASHER	6
🇨🇦	🟦	VO-21122123	DUCT	1
<b>🔍 🇨🇦 2014-08-20 - Mileage: 91236 - Order nr: 4223261</b>				
🇨🇦	🟡	VO-1774600	Annual service. Chassis lubrication and oil changes included only in some models	3.8
🇨🇦	🟡	LO-64525	échange filtre de direction	0.1
	📄		<i>100 points de controle</i>	
🇨🇦	🟡	VO-8720800	Air filter, air conditioning, replace	0.1
	📄		<i>échange</i>	
🇨🇦	🟡	VO-5616600	Air drier cassette, replace	0.1
🇨🇦	🟡	VO-2582200	Pump filter, AdBlue, replace	0.1
🇨🇦	🟦	VO-22223804	KIT	1
🇨🇦	🟦	VO-21516229	FILTER	1
🇨🇦	🟦	VO-82354791	VENTILATION FILTER	1
🇨🇦	🟦	VO-349619	FILTER INSERT	1
	📄		<i>Service complet, préparation aux mines</i>	
	📄		<i>filtration</i>	
<b>🔍 2014-07-04 - Mileage: 78126 - Order nr: 4223015</b>				
	📄		<i>branche d'un + après contact</i>	
🟢	🟡	LO-301	MAIN D'OEUVRE ELECTRECITE	2
🟢	✳️	ENVIR	participation environnemental	
🟢	🟦	VO-25392050	HOUSING	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-21244697	RELAY	1
		VO-979002	TERMINAL	4
		FR3-ELEE1627	COSSE	3
		VO-20375161	TERMINAL	1
		VO-970626	ELECTRIC CABLE	0.5
		VO-970633	ELECTRIC CABLE	0.3
		VO-970629	ELECTRIC CABLE	0.3
<b>2014-04-24 - Mileage: 57691 - Order nr: 4222641</b>				
		1758600	Faire l'appoint niveau huile et	
			<i>fluides. Numéro d'opération secondaire,</i>	
		VO-20096403	HUILE VDS4 10W30	3
			<i>pas de limite</i>	
			<i>Pack de pack appoint</i>	
<b>2014-04-08 - Mileage: 44113 - Order nr: 4180085</b>				
		ENVIR	participation environnemental	
<b>2014-03-11 - Mileage: 44113 - Order nr: 4120511</b>				
			DEPLACEMENT A L'ATELIER LE 11/03 POUR DIAGNOSTIC	
			CONSTAT : DEBUT D'INCENDIE SUITE A LA PRESENCE DE COPEAUX	
			DE BOIS COINCES AU NIVEAU DU CATALYSEUR ET DU FLEXIBLE	
			D'ECHAPPEMENT - OUVERTURE D'UN DOSSIER VAS POUR COMMANDE DES	
			PIECES EN URGENCE	
			LE 12/03 : REMPLACEMENT AILE COTE DROIT + BAVETTE	
			REMPLACEMENT TUYAUX DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	
			REMPLACEMENT FLEXIBLES D'AD BLUE + FAISCEAU DE VALVE DE	
			DOSAGE + VALVE DE DOSAGE	
			REMPLACEMENT CAPTEUR DE TEMPERATURE ENTREE DE CATALYSEUR	
			REPARATION FAISCEAU FEU DE GABARIT	
			BRANCHEMENT VALISE DE DIAGNOSTIC ET EFFACEMENT DES CODES	
			DEFAULT - ESSAIS DE FONCTIONNEMENT	
		LO-258	REPARATION SUITE DEBUT INCENDIE	6
		VO-21574984	DOSAGE VALVE	1
		VO-21313779	HOSE	1
		VO-21313784	HOSE	1
		VO-21285163	TEMPERATURE SENSOR	1
		VO-21245391	HOSE	1
		VO-21245391	HOSE	1
		VO-21706081	WIRING HARNESS	1



PC	Type	Code	Description (English)	#
		FR3-HPCDU005	DUOFLUX POUR LE RA	4
		VO-970559	ELECTRIC CABLE	0.5
		VO-4803746	HOSE	1
		VO-970556	ELECTRIC CABLE	0.5
		VO-82637695	MUDGUARD	1
		VO-994961	FLANGE LOCK NUT	4
		VO-82361639	RETAINER	9
		VO-975378	SIX POINT SOCKET SCREW	9
		FR3-CHAIBCN	Conteneur 1000 L A	20
		VO-948211	CABLE TIE	30
		VO-980464	CABLE TIE	10
		DIV-FLEXIBLE T2	flexible 4m	1
			<i>diagnostic</i>	
		VCADS	VCADSPRO	
		PCVAF	PRISE EN CHARGE VAS	
		ENVIR	participation environnemental	
<b>2013-10-29 - Mileage: 14976 - Order nr: 3221636</b>				
			<i>rechauffeur de stationnement ne fonctionne plus</i>	
			<i>Recherche de panne</i>	
			<i>tuyau de go däbranchä entre la cabine et le chassis avt g</i>	
			<i>apres branchement du tuyau le webasto est en</i>	
			<i>säcuritä. Cräation d'un Fst : däbrancher le fusible 69</i>	
			<i>quelques secondes pour relancer le Webasto</i>	
			<i>Controle de fonctionnement ok</i>	
		VO-8750000	Auxiliary heater, fuel operated	1.2
			<i>d'opäration secondaire</i>	
		VO-8754000	Heater test-run after repair	0.4
			<i>apräs räparation</i>	
<b>2013-10-07 - Mileage: 6 - Order nr: 3280200</b>				
		TACHY	TACHYGRAPHE SOUS TRAITANCE	
		AUTST	CONFECTION FLEXIBLE	
<b>2013-10-07 - Mileage: 6 - Order nr: 3221491</b>				
		TACHY	TACHYGRAPHE SOUS TRAITANCE	
		AUTST	CONFECTION FLEXIBLE	
			.	
			VN DUSSAULT	
<b>2013-10-01 - Mileage: 6 - Order nr: 3280197</b>				
			<i>präparation vähicule neuf pour les transports dussault</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	📄		<i>montage d'un tuyau hydraulique de retour</i>	
	📄		<i>pose d'un jeu de bulle</i>	
	📄		<i>montage d'une C B</i>	
	📄		<i>limite de régime prise de force a 1200 tr/min</i>	
	📄		<i>passage du véhicule au tacky</i>	
	📄		<i>montage des déflecteurs</i>	
📌	🔧	LO-201	MAIN D'OEUVRE MOTEUR	27.4
📌	🔧	DIV-BLOUSON	BLOUSON	1
📌	🔧	DIV-SACOCHE	sacoché	1
📌	🔧	DIV-TMR515	PORTE CLE VOLVO	1
📌	🔧	DIV-229AG05M	porte carte grise	1
📌	🔧	DIV-970129	carnet de bord	1
📌	🔧	FR3-PLQ1P3700	Plaque PVC 520X110	2
📌	🔧	FR3-PLQ1B371145	Bande Réflecto Bla	2
📌	🔧	FR3-RAU678050MB	KIT SOUFLETTE	1
📌	🔧	FR3-BAT13949	Bulle de portiåre	1
📌	🔧	VO-20734773	ADAPTER	2
📌	🔧	VO-22144200	AIR SPRING	2
📌	🔧	VO-20531967	LEVEL VALVE	1
📌	🔧	VO-20531965	LEVEL VALVE	1
📌	🔧	VO-20410183	BRACKET	1
📌	🔧	VO-943363	CONTROL ROD	1
📌	🔧	VO-946704	BALL SOCKET	2
📌	🔧	VO-969355	FLANGE NUT	1
📌	🔧	VO-990938	FLANGE NUT	1
📌	🔧	VO-946703	BALL SOCKET	1
📌	🔧	VO-994441	FLANGE SCREW	1
📌	🔧	VO-979780	FLANGE SCREW	2
📌	🔧	VO-943547	CONTROL ROD	1
📌	🔧	VO-946703	BALL SOCKET	1
📌	🔧	VO-990938	FLANGE NUT	1
📌	🔧	VO-969355	FLANGE NUT	1
📌	🔧	VO-8142102	BRACKET	1
📌	🔧	VO-21111932	AIR SPRING	2
📌	🔧	VO-20410180	BRACKET	2
📌	🔧	VO-981478	F-NIPPLE	2
📌	🔧	VO-981174	NIPPLE	2
📌	🔧	VO-981174	NIPPLE	2



PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-969323	NIPPLE	3
		VO-976958	ELBOW NIPPLE	1
		VO-976444	NIPPLE	6
		VO-968696	NIPPLE	2
		VO-980080	ELBOW NIPPLE	1
		VO-968695	NIPPLE	1
		VO-969288	NIPPLE	1
		VO-980881	CABLE TIE	3
		VO-965546	BRACKET	1
		VO-948211	CABLE TIE	20
		VO-984740	FLANGE SCREW	2
		VO-990950	FLANGE LOCK NUT	2
		VO-980831	TUBE	10
		VO-980830	TUBE	10
		VO-948211	CABLE TIE	40
		VO-969324	NIPPLE	2
		VO-976958	ELBOW NIPPLE	2
		FR3-RAU6237205	TUBE	1
		VO-969323	NIPPLE	2
		FR3-PREACMA206	CONVERTISSEUR	1
		FR3-PREACFD014	ACCESSOIRE	1
		FR3-HPCDUO05	DUOFLUX POUR LE RA	2
		FR3-HPCDUO15	DUOFLUX POUR LE RA	2
		FR3-ELEE1627	COSSE	3
		VO-948211	CABLE TIE	10
		FR3-PREACMS053	Cable antenne Fakr	1
		VO-21258785	SEAT COVER	1
		VO-984814	FLANGE SCREW	2
		DIV-14785405	BOUCHON 1"	1
		DIV-14785406HY	DOUILLE A VISSER HYVA	1
		TACHY	TACHYGRAPHE SOUS TRAITANCE	
		AUTST	CONFECTION FLEXIBLE	
	<b>2013-10-01 - Mileage: 6 - Order nr: 3221459</b>			
		LO-201	MAIN D'OEUVRE MOTEUR	27.4
		DIV-BLOUSON	BLOUSON	1
		DIV-SACOCHÉ	sacoche	1
		DIV-TMR515	PORTE CLE VOLVO	1
		DIV-229AG05M	porte carte grise	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
		DIV-970129	carnet de bord	1
		FR3-PLQ1P3700	Plaque PVC 520X110	2
			<i>PLQ1P3700 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197</i>	
			<i>- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006</i>	
		FR3-PLQ1B371145	Bande Råflecto Bla	2
			<i>PLQ1B371145 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197</i>	
			<i>- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006</i>	
		FR3-RAU678050MB	KIT SOUFLETTE	1
			<i>RAU678050MB DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197</i>	
			<i>- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006</i>	
		FR3-BAT13949	Bulle de portiåre	1
			<i>BAT13949 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197</i>	
			<i>- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006</i>	
		VO-20734773	ADAPTER	2
			<i>20734773 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197</i>	
			<i>- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006</i>	
		VO-22144200	AIR SPRING	2
			<i>22144200 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197</i>	
			<i>- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006</i>	
		VO-20531967	LEVEL VALVE	1
			<i>20531967 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197</i>	
			<i>- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006</i>	
		VO-20531965	LEVEL VALVE	1
			<i>20531965 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197</i>	
			<i>- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006</i>	
		VO-20410183	BRACKET	1
			<i>20410183 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197</i>	
			<i>- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006</i>	
		VO-943363	CONTROL ROD	1
			<i>943363 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197</i>	
			<i>- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006</i>	
		VO-946704	BALL SOCKET	2
			<i>946704 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197</i>	
			<i>- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006</i>	
		VO-969355	FLANGE NUT	1
			<i>969355 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197</i>	
			<i>- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006</i>	
		VO-990938	FLANGE NUT	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-946703	BALL SOCKET	1
			946703 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
			- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
		VO-994441	FLANGE SCREW	1
			994441 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
			- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
		VO-979780	FLANGE SCREW	2
		VO-943547	CONTROL ROD	1
			943547 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
			- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
		VO-946703	BALL SOCKET	1
			946703 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
			- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
		VO-990938	FLANGE NUT	1
		VO-969355	FLANGE NUT	1
			969355 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
			- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
		VO-8142102	BRACKET	1
			8142102 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
			- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
		VO-21111932	AIR SPRING	1
			21111932 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
			- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
			20410180 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
			20410180 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
			- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
		VO-20410180	BRACKET	2
			- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
		VO-981478	F-NIPPLE	2
			981478 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
			- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
		VO-981174	NIPPLE	4
			981174 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
			- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
		VO-969323	NIPPLE	3
			969323 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
			- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
		VO-976958	ELBOW NIPPLE	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
	📄		976958 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	VO-976444	NIPPLE	6
	📄		976444 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	VO-968696	NIPPLE	2
	📄		968696 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	VO-980080	ELBOW NIPPLE	1
	📄		980080 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	VO-968695	NIPPLE	1
	📄		968695 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	VO-969288	NIPPLE	1
	📄		969288 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	✳️	201	MAIN D'OEUVRE MOTEUR	
📌	🔧	VO-980881	CABLE TIE	3
📌	🔧	VO-965546	BRACKET	1
	📄		965546 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	VO-948211	CABLE TIE	20
📌	🔧	VO-984740	FLANGE SCREW	2
	📄		984740 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	VO-990950	FLANGE LOCK NUT	2
📌	🔧	VO-980831	TUBE	10
	📄		980831 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	VO-980830	TUBE	10
	📄		980830 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	VO-948211	CABLE TIE	40
📌	🔧	VO-969324	NIPPLE	2
	📄		969324 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	VO-976958	ELBOW NIPPLE	2

PC	Type	Code	Description (English)	#
	📄		976958 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	FR3-RAU6237205	TUBE	1
	📄		RAU6237205 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	VO-969323	NIPPLE	2
	📄		969323 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	FR3-PREACMA206	CONVERTISSEUR	1
	📄		PREACMA206 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	FR3-PREACFD014	ACCESSOIRE	1
	📄		PREACFD014 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	FR3-HPCDUO05	DUOFLUX POUR LE RA	2
	📄		HPCDUO05 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	FR3-HPCDUO15	DUOFLUX POUR LE RA	2
	📄		HPCDUO15 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	FR3-ELEE1627	COSSE	3
📌	🔧	VO-948211	CABLE TIE	10
📌	🔧	FR3-PREACMS053	Cable antenne Fakr	1
	📄		PREACMS053 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	VO-21258785	SEAT COVER	1
	📄		21258785 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	VO-984814	FLANGE SCREW	2
	📄		984814 DäjÖ changäe sur sit 20 sur OR 3280197	
	📄		- Date 01-10-2013 Kilomåtra 00000006	
📌	🔧	DIV-14785405	BOUCHON 1"	1
📌	🔧	DIV-14785406HY	DOUILLE A VISSER HYVA	1
📌	✳️	TACHY	TACHYGRAPHE SOUS TRAITANCE	
📌	✳️	AUTST	CONFECTION FLEXIBLE	
📌	<b>2013-09-02 - Mileage: 6 - Order nr: 3221303</b>			
	📄		präparation vähicule neuf pour les transports dussault	
	📄		montage d'un tuyau hydraulique de retour	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	📁		<i>pose d'un jeu de bulle</i>	
	📁		<i>montage d'une C B</i>	
	📁		<i>limite de régime prise de force a 1200 tr/min</i>	
	📁		<i>passage du véhicule au tacky</i>	
	📁		<i>montage des déflecteurs</i>	
📌	🔧	LO-201	MAIN D'OEUVRE MOTEUR	27.4
📌	📁	DIV-BLOUSON	BLOUSON	1
📌	📁	DIV-SACOCHÉ	sacoche	1
📌	📁	DIV-TMR515	PORTE CLE VOLVO	1
📌	📁	DIV-229AG05M	porte carte grise	1
📌	📁	DIV-970129	carnet de bord	1
📌	📁	FR3-PLQ1P3700	Plaque PVC 520X110	2
📌	📁	FR3-PLQ1B371145	Bande Réflecto Bla	2
📌	📁	FR3-RAU678050MB	KIT SOUFLETTE	1
📌	📁	FR3-BAT13949	Bulle de portiãre	1
📌	📁	VO-20734773	ADAPTER	2
📌	📁	VO-22144200	AIR SPRING	2
📌	📁	VO-20531967	LEVEL VALVE	1
📌	📁	VO-20531965	LEVEL VALVE	1
📌	📁	VO-20410183	BRACKET	1
📌	📁	VO-943363	CONTROL ROD	1
📌	📁	VO-946704	BALL SOCKET	2
📌	📁	VO-969355	FLANGE NUT	1
📌	📁	VO-990938	FLANGE NUT	1
📌	📁	VO-946703	BALL SOCKET	1
📌	📁	VO-994441	FLANGE SCREW	1
📌	📁	VO-979780	FLANGE SCREW	2
📌	📁	VO-943547	CONTROL ROD	1
📌	📁	VO-946703	BALL SOCKET	1
📌	📁	VO-990938	FLANGE NUT	1
📌	📁	VO-969355	FLANGE NUT	1
📌	📁	VO-8142102	BRACKET	1
📌	📁	VO-21111932	AIR SPRING	2
📌	📁	VO-20410180	BRACKET	2
📌	📁	VO-981478	F-NIPPLE	2
📌	📁	VO-981174	NIPPLE	2
📌	📁	VO-981174	NIPPLE	2
📌	📁	VO-969323	NIPPLE	3

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-976958	ELBOW NIPPLE	1
		VO-976444	NIPPLE	6
		VO-968696	NIPPLE	2
		VO-980080	ELBOW NIPPLE	1
		VO-968695	NIPPLE	1
		VO-969288	NIPPLE	1
		VO-980881	CABLE TIE	3
		VO-965546	BRACKET	1
		VO-948211	CABLE TIE	20
		VO-984740	FLANGE SCREW	2
		VO-990950	FLANGE LOCK NUT	2
		FR3-PREACST567	RACK JOHNSON II AS	1
		FR3-PRETXMU567	JOHNSON	1
		VO-980831	TUBE	10
		VO-980830	TUBE	10
		VO-948211	CABLE TIE	40
		VO-969324	NIPPLE	2
		VO-976958	ELBOW NIPPLE	2
		FR3-RAU6237205	TUBE	1
		VO-969323	NIPPLE	2
		FR3-PREACMA206	CONVERTISSEUR	1
		FR3-PREACFD014	ACCESSOIRE	1
		FR3-HPCDUO05	DUOFLUX POUR LE RA	2
		FR3-HPCDUO15	DUOFLUX POUR LE RA	2
		FR3-ELEE1627	COSSE	3
		VO-948211	CABLE TIE	10
		FR3-PREACMS053	Cable antenne Fakr	1
		VO-21258785	SEAT COVER	1
		VO-984814	FLANGE SCREW	2
		DIV-14785405	BOUCHON 1"	1
		DIV-14785406HY	DOUILLE A VISSER HYVA	1
		TACHY	TACHYGRAPHE SOUS TRAITANCE	
		AUTST	CONFECTION FLEXIBLE	